

P Piano

E per l'Eliminazione delle

B Barriere

A Architettoniche

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)



ALLEGATO A Schede rilievo ambito edilizio



COMUNE DI SQUINZANO

Via Matteotti n. 24
73018 Squinzano (LE)

Sindaco
Avv. Mario **Pede**

*Vicesindaco
e Assessore dei Servizi sociali
Disabilità e Piano di Zona
Servizi cimiteriali*
Dott. Vincenzo **Vespucci**

Assessore Lavori Pubblici
Dott.ssa Valentina **Casilli**

*Dirigente Settore 6: Urbanistica
Responsabile Procedimento (RUP)*
Arch. Emanuela **Marulli**



REDAZIONE A CURA DI Studio Ingegnere Basile Cataldo

Via Rimini, 16, 73010 Porto Cesareo LE

Tel. 0833 569159

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)



Immobile	Edificio Comunale
ID Immobile	EP -01
Indirizzo	Via G. Matteotti




Foto

Mappa

		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?	X		
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Museo dell'olio e del vino
ID Immobile	EP -02
Indirizzo	Via Trieste



		SI	NO	NOTE
X	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?	X		
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?			Rampe inesistenti
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)		X	Affaccio su strada
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	Affaccio su strada

Immobile	Ufficio Postale
ID Immobile	EP -03
Indirizzo	Via Carducci



		SI	NO	NOTE	
		Parcheggi			
	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X			
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X			
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X			
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X		
		SI	NO	NOTE	
Percorso di avvicinamento	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X			
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X			
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X			
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X		
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X		
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X			
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X		
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X		
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X			Affaccio su strada

Immobile	Caserma Carabinieri
ID Immobile	EP -04
Indirizzo	Via Brindisi



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X			

Immobile	Solinò – Centro Socio diurno per Diversamente Abili
ID Immobile	EP -05
Indirizzo	Via Carso




		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	A tratti sconnessa e sdruciolevole	

Immobile	Liceo Virgilio Redi
ID Immobile	ES -01
Indirizzo	Via O. Marinelli



Foto



Mappa

		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		Parcheggi inesistenti
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	Inesistente
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola dell'infanzia - Montessori
ID Immobile	ES -02
Indirizzo	Via Montessori



		SI	NO	NOTE
X	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
		SI	NO	NOTE
Percorso di avvicinamento	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola dell'Infanzia G. Rodari
ID Immobile	ES -03
Indirizzo	Via Tobagi



Parcheggi		SI	NO	NOTE
	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?	X		
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X			

Immobile	Scuola Primaria E. De Amicis
ID Immobile	ES -04
Indirizzo	Via Brindisi



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?	X		
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Istituto Comprensivo Squinzano
ID Immobile	ES -05
Indirizzo	Via Brindisi



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?	X		
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola Media Carducci
ID Immobile	ES -06
Indirizzo	Via Monte Grappa



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		Presenta piccoli avvallamenti alla pavimentazione interna

Immobile	Istituto Comprensivo n. 2 – Gennaro Abbate
ID Immobile	ES -07
Indirizzo	Via Moretto – ang. Via Madonna del Pozzo



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	Inesistente
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola Primaria Don Bosco
ID Immobile	ES -08
Indirizzo	Via Ugo Foscolo



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola dell'Infanzia Tagliamento
ID Immobile	ES -09
Indirizzo	Via Tagliamento



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parceggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

Immobile	Scuola Elementare E. Collodi
ID Immobile	ES -10
Indirizzo	Via XXV Luglio



		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X			

Immobile	CIMITERO COMUNALE
ID Immobile	C-01
Indirizzo	VIA MARIA MANCA



Foto




Mappa

		SI	NO	NOTE
	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?	X		
Percorso di avvicinamento				
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	X		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara , esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X			

Immobile	STADIO COMUNALE
ID Immobile	IS-01
Indirizzo	VIA SUPERGA



Foto



Mappa

Parcheggi		SI	NO	NOTE
	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?		X	
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?	X		
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	X		
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				

Immobile	FREE TIME ARENA
ID Immobile	IS-02
Indirizzo	VIA GORIZIA



Foto

Mappa

Parcheggi		SI	NO	NOTE
	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?		X	
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				

Immobile	PALA "FEFE" DE GIORGI
ID Immobile	IS-03
Indirizzo	VIA SUPERGA



Foto

Mappa

		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?		X	
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			

Immobile	SAN VITO - CORNER SPORTING
ID Immobile	IS-04
Indirizzo	VIA CARLO GOLDONI



Foto

Mappa

		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?		X	
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?		X	
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			

Immobile	CENTRO SPORTIVO "DON NICOLA LEONE"
ID Immobile	IS-05
Indirizzo	VIA EINAUDI



Foto

Mappa

		SI	NO	NOTE
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Percorso di avvicinamento				
		SI	NO	NOTE
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con profondità \geq a 135x135/140 cm?	X		
	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione ?	X		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm ?		X	
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	X		
	La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm?	X		
	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm ? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
	Il percorso esterno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare , privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			

Verde attrezzato	Villa Comunale
ID Verde	VA-01
Indirizzo	Via Vittorio Veneto



		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		X	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale ?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche ?	X		
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe ?		X		
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50 ?	X		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	X		
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X			

Verde attrezzato	Villa Comunale
ID Verde	VA-01
Indirizzo	Via Vittorio Veneto



		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		X	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		X	
Dislivelli				
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale ?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche ?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe ?		X	
Parcheggi				
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50 ?	X		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			Segnaletica Verticale Assente

Verde attrezzato	Verde Attrezzato – Via San Leonardo
ID Verde	VA-03
Indirizzo	Via San Leonardo



	SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		
		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o		
		X	
è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?			
	X		
Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?			
	X		
	SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale ?		
		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche ?		
	X		
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe ?			
	X		
	SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50 ?		
	X		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?		
	X		
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	X		Assente

Verde attrezzato	Verde Attrezzato – Via Maria Manca
ID Verde	VA-04
Indirizzo	Via Maria Manca



		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		X	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		X	
Dislivelli				
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale ?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche ?	X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe ?		X	
Parcheggi				
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50 ?	X		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		Orizzontale schiarita