

P Piano

E per l'Eliminazione delle

B Barriere

A Architettoniche

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)



ALLEGATO B Schede rilievo ambito urbano



COMUNE DI SQUINZANO

Via Matteotti n. 24
73018 Squinzano (LE)

Sindaco
Avv. Mario **Pede**

*Vicesindaco
e Assessore dei Servizi sociali
Disabilità e Piano di Zona
Servizi cimiteriali*
Dott. Vincenzo **Vespucci**

Assessore Lavori Pubblici
Dott.ssa Valentina **Casilli**

*Dirigente Settore 6: Urbanistica
Responsabile Procedimento (RUP)*
Arch. Emanuela **Marulli**



REDAZIONE A CURA DI Studio Ingegnere Basile Cataldo

Via Rimini, 16, 73010 Porto Cesareo LE

Tel. 0833 569159

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)





			NOTE
	SI	NO	
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione			
		X	
		X	
		X	
		X	
Dislivelli			
	X		
		X	
		X	
		X	
Ostacoli			
		X	
		X	
Parcheggi			
Varie			
		X	
		X	



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni	X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	X		
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso

STR 04 – VIA A. DIAZ



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
	Pavimentazione		
Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli			
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli			
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi			
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie			
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI ASSENTE E/O DISCONNESSO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		

Percorso	STR 08 – VIA PUCCINI
----------	----------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione		X	
		X	
		X	
		X	
Dislivelli			
	X		
		X	
		X	
Ostacoli	X		
		X	
Parcheggi			
Varie		X	
		X	

Percorso	STR 10 – VIA CARDUCCI
----------	-----------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni	X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso

STR 12 – VIA ROMA




	SI	NO	NOTE
	Pavimentazione		
Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		A TRATTI PERCORSO PEDONALE MINORE DEI 90CM
La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli			
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli			
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi			
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie			
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 13 – VIA COPERNICO
----------	------------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 14 – VIA C. GOLDONI
----------	-------------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI DEGRADATA E/O ASSENTE
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	X		

Percorso

STR 15 – VIA PAOLO VI



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	A TRATTI DISCONNESSO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 16 – VIA EINAUDI
----------	----------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X
Dislivelli	SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli	SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi	SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie	SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)	X		
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso

STR 20 – VIA GIOVANNI BOSCO



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 21 – VIA TANCREDI
----------	-----------------------



Pavimentazione	SI	NO	NOTE
Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli	SI	NO	NOTE
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi	SI	NO	NOTE
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
	Pavimentazione		
Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli			
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli			
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		PALI PIUBBLICA ILLUMINAZIONE
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi			
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie			
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		

Percorso	STR 24 – VIA UGO FOSCOLO
----------	--------------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 25 – VIA VITTORIO VENETO
----------	------------------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 27 – VIA CELLINO
----------	----------------------



		SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI PERCORSO DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



		SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
		SI	NO	NOTE
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
		SI	NO	NOTE
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 29 - VIA E. MONTALE
----------	-------------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI PERCORSO DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X	PERCORSO A TRATTI DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X
Dislivelli			
	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli			
	SI	NO	NOTE
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		ALBERATURE CHE RIDUCONO IL PASSAGGIO
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi			
	SI	NO	NOTE
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie			
	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		A TRATTI PERCORSO PEDONALE MINORE DEL MINIMO CONSENTITO
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		PERCORSO PEDONALE VARIABILE, A TRATTI MINORE DEL MINIMO CONSENTITO
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI PERCORSO DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



		SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		PERCORSO PEDONALE A TRATTI CON DISTANZA INFERIORE AL MINIMO CONSENTITO
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 38 - VIA RISORGIMENTO
----------	---------------------------



		SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		PERCORSO PEDONALE A TRATTI CON DISTANZA INFERIORE AL MINIMO CONSENTITO
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
		SI	NO	NOTE
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
		SI	NO	NOTE
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 39 – VIA SANT'ELIA
----------	------------------------




		SI	NO	NOTE
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
		SI	NO	NOTE
Ostacoli	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
		SI	NO	NOTE
Varie	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

Percorso	STR 40 – VIA CAMPI
----------	--------------------



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		PERCORSO PEDONALE A TRATTI CON PASSAGGIO AL DI SOTTO DEL MINIMO CONSENTITO
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		PERCORSO A TRATTI SCONNESSO E/O DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



	SI	NO	NOTE	
Pavimentazione	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI DISCONNESSO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli				
	SI	NO	NOTE	
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X			
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X		
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X		
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X		
Ostacoli				
	SI	NO	NOTE	
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X			
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X		
Parcheggi				
	SI	NO	NOTE	
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno				
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?				
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
Varie				
	SI	NO	NOTE	
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X		
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X		
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?				



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione	SI	NO	NOTE
Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o		X	
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli	SI	NO	NOTE
Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi	SI	NO	NOTE
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie	SI	NO	NOTE
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		A TRATTI DEGRADATO
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)	X		
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			



Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			
Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		X	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione		X	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			

